


win10 系统刷机操作流程

第一步，U 盘格式化；



第二步，把系统烤到 U 盘的根目录下，U 盘里面不能有其它文件；

第三步，把 U 盘和键盘插到 GOLE F2 上面，开机按 F7，下面这个界面选择 U 盘：



后面会自动安装并且可以选择语言。

