




1、准备一个 U 盘，格式化为 FAT32，盘符为 WINPE，



- 2、
3、拷贝文件到 U 盘根目录，如下图




- 4、
5、机器连接上键盘和 U 盘
6、开机看见第一屏 LOGO 时点键盘上的 F7 键直到进入 SETUP 界面，如下图



7、

8、选择 UEFI:Built-in EFI Shell，如上图，然后按回车键

9、按下回车键，自动运行，这过程大概持续几秒钟，运行到显示如下图界面



10、

11、这个时候需要选择，在键盘上输入“y”，然后按回车键

